

```

1  /*=====*/
/* Projekt      :   Olli - eine Holzkiste lernt laufen      */
/*              */
/* Hardware      :   Infineon C509                          */
5  /*              */
/* Dateiname     :   error_1.h                              */
/*              */
/* Version       :   1.1 vom 10. August 2003                */
/*              */
10 /* Autoren      :   L. Kulf, J. Roos                      */
/*              */
/* Dateigroesse  :   xxxx kByte                             */
/*              */
/* Datei-        :                                           */
15 /* beschreibung :   Überprüfung auf Störung              */
/*              */
/*              */
/*              */
/*=====*/
20

// Funktionsprototypen
void error_switch_drop(void);
void error_endlage(void);
25 void error_break(unsigned char);
void error_overload (void);
void error_without_hut (void);
void init_var(void);
void init_outp(void);
30 void olli_control_enable(void);
void olli_control_disable(void);
void error_grdstllg(void);
void error_grdstllg_ok (void);
void msg_ax_aktiv (void);
35 void ba_a_msg_p1 (void);
void ba_a_msg_p2 (void);
void ba_a_msg_p3 (void);
void ba_a_msg_p4 (void);
void ba_a_msg_p5 (void);
40 void ba_ta_msg_p1_aktiv (void);
void ba_ta_msg_p2_aktiv (void);
void ba_ta_msg_p3_aktiv (void);
void ba_ta_msg_p4_aktiv (void);
void ba_ta_msg_p5_aktiv (void);
45 void ba_ta_msg_p6_aktiv (void);
void ba_a_msg_p1_aktiv (void);
void ba_a_msg_p2_aktiv (void);
void ba_a_msg_p3_aktiv (void);
void ba_a_msg_p4_aktiv (void);
50 void ba_a_msg_p5_aktiv (void);
void ba_a_msg_p6_aktiv (void);

// -----
55 // Dateiende

```